

Mandag den 19. september 2016 afholdtes der besigtigelse fra kl. 12:00 og bestyrelsesmøde fra kl. 16:00 i Otterup Hallen, med fælles afgang fra Otterup hallens parkeringsplads kl. 12:00.

Mødte: Bent Dyssemark, Povl Guldbrandt Jensen, Paul Hansen, Frede Kruse, Kjeld Styrbak, Søren Holm, Mikkel Boelck, for pumpelag Erland Redtz Jensen, Søren Sløvborg og fra Kystdirektoratet John Jensen.

Afbud: Bjarne P. Nielsen (syg)

Velkomst ved formanden

Dagsorden for besigtigelse og bestyrelsesmødet:

1. Besigtigelsen

1.1 Fjorddiget

Landinspektør har opmålt dige koten. Hessum-Have har afgivet overslag på genopretning. Jord hertil ligger opmagasineret inde på Hofmangsgave. Søndersø Entreprenørforretning vil gerne have lov at give et overslag på udførelsen. Ifølge vedtægten må det erkendes, at det er lagets opgave, at udbedre diget.

Der er ikke i budget 2017 budgetteret særskilt til Fjorddiget.

Diget renoveres til digekrone i kote 2,25

**BESLUTNING**

Før igangsætning indhentes der alternativt tilbud fra anden entreprenør.

1.2 Erikshåb

Strækningen besigtiges efter aftale om overvågning.

Paul Hansen oplyser at flere dæksten er faldet ned og mangler derfor i skråningssikringen.

Fliserne for enden af Erikshåb og Chr. Christensens Vej bør lægges om.

**BESLUTNING**

Det blev vurderet at skråningssikringen var rimelig intakt, og holdes derfor fortsat under observation.

Fliserne for enden af Erikshåb omlægges.

1.3 Østre Strandvej 286

Der har været diverse skrivelser i forårets løb, da det bl.a. er anmeldt udgravning i dige mm. Kommunen har ført tilsyn og har efterfølgende konstateret med ejer, håndværkere og arkitekt, at der kun er renoveret på bestående anlæg.

**BESLUTNING**

Taget til efterretning

---

1.4 Østre Strandvej 184

Anmeldelse om, at der graves i diget i en afstand af 1,5 meter til digekronen.

BESLUTNING

Byggesag ikke afsluttet – holdes under observation.

1.5 Østre Strandvej 160

Løsrevet drænrør? Hvad blev der af det? Var det fra Mellemste pumpelag?

BESLUTNING

Ja, forsvandt - Taget til efterretning

1.6 Østre Strandvej 156

Terrasse lagt mindre end 30 cm over niveau derfor ikke byggesag. Terrassen er lagt med lægter ud i diget.

Der var anlagt en træterrasse oven på den gamle fliseterrasse, lægterne mod digekronen var ført ind i diget, hvilket ikke er tilladt.

BESLUTNING

Grundejer tilskrives om forholdet med anmodning om, at føre terrassen tilbage til den oprindelige cementterrasse. Beslutningen er begrundet i de udsendte retningslinjer til sommerhusere i første række (orienteringsskrivelse af 15. marts 2012).

1.7 Østre Strandvej 20 ca.

Frede Kruse oplyser, at høfden ud for nr. 20 er stærkt eroderet og jern stikker ud fra høfden til fare for folk der færdes der.

Frede Kruse oplyser også, at indhak i diget er et kæmpeproblem hele vejen???

BESLUTNING

Beton glaciset holdes under observation. I forbindelse med etableringen af skråsikringen af mellemstrækningens digelag, blev strækningen fra fløjdige ved Løkkevænget til Østre Strandvej nr. 20 fritaget for skråningssikring, mod at de fremover selv vedligeholder beton glaciset for at undgå skråsikringen.

1.8 Vestre Strandvej 37

Soldater under gangbro fjernet og i stedet nedsat pæle i dige skråning.

BESLUTNING

De nedsatte pæle var udført i 4x4 lægter, og var nedsat i overensstemmelse med tidligere besluttede retningslinjer.

1.9 Kystvejen 17

Hybenbuske ønskes fjernet.

---

#### BESLUTNING

Anmodning kan ikke imødekommes, da vi kun har ansvar for digerne og stranden. Det må være en grundejerforenings opgave.

Ansøger Verner Nielsen tilskrives om bestyrelsens beslutning.

#### 1.10 Kildevænget

Grundejerforeningen mm mener at høfderne er spredt og forsvundet.

Der forevistes udskrifter fra Grundkort Fyn for årene 2013, 2014 og 2015.

Lokale bestyrelsesmedlemmer udtalte, at stranden ofte ændrede sig, og det er bestyrelsens opfattelse, at det er sandet der ændrer hvor meget af høfderne der er synbare.

#### BESLUTNING

Bestyrelsen finder ikke anledning til at foretage sig noget her, hvilket tilskrives Grundejerforeningen.

#### 1.11 Jørgensøvej – overkørsel

Dårlige oversigtforhold, når man kører over diget mod Forstranden. Forholdet skyldes voldsom hybenvækst. Skal vi anmode Hessum-Have om at fælde hybenbuske på indvendig side, hvor der ikke ligger sommerhuse og hvor der ligger sommerhuse, fjernes hyben ca. 1 meter ned fra digekrone.

#### BESLUTNING

Sekretæren tager en drøftelse med Hessum-Have om at fjerne hyben på dige skråningerne, såvel indvendigt som udvendigt.

#### 1.12 Jørgensø – Soldalen

Kjeld Styrbak oplyser at flisebelægningen på ovennævnte strækning er dårlig, opfordrer til at vi sætter hastigheden op på flisebelægning til årligt t kr. 200.

På strækningen er der blevet lagt fliser, fliserne skrider ud og der gror græs op i midten, som er med til at trykke fliserne ud. Det blev foreslået, om støbte fliser ville holde bedre, eller problemet skyldes de stejle dige skråninger.

#### BESLUTNING

Formanden bekræftede på bestyrelsesmødet at fliserne ved Soldalen, der er i særdeles ringe stand, bliver omlagt nu, anset løsningsmodellen (Fliser eller støbning).

Sekretæren tager en drøftelse med Hessum-Have om fordele og ulemper ved det ene eller den anden løsning.

#### 1.13 Strøget 23 – 29

---

Ønsker forbedret stenlægning.

Der var masser af sand på stranden. Bølgebryderne var i pæn stand. Skråningssikringen var ligeledes i pæn stand. Der var bevoksning øverst mod skråningssikringen, hvilket tyder på god beskyttelse.

**BESLUTNING**

Det blev vurderet, at der ikke var grundlag for at foretage sig noget her, hvilket meddeles ansøgerne.

1.14 Fuglsangsvej 1

Ønsker stenlægning i vandkanten for at beskytte mur.

**BESLUTNING**

Udsættes, men følges op.

1.15 Vestligt skel af Fuglsang

Mikkel Boelck og Søren Holm - Flisebelægning dårlig (2)<sup>1</sup>

Flisebelægningen mellem Nordstranden og Fuglsang ud for nr. 31, er der en strækning på ca. 5 meter der trænger til omlægning, samt 2 fliser ud for Nordstrandsvej 31.

**BESLUTNING**

Stykket lægges om.

1.16 Parallel værker ud for Nordstrandsvej

Synker sammen, beton med jern blotlægges??? (2-3)

Der ligger et gammelt stykke betonhøfde med jern.

**BESLUTNING**

Der lægges sten på ved forårskørslen.

1.17 Pilevej 33

Ejer ønsker ikke trappe opsat. Foreslår at skråningssikringen ud for stien fjernes.

Ann-Mette Munch ønsker trappe, er tilskrevet om forslag. Den først opsatte trappe var brugt andet sted.

**BESLUTNING**

---

<sup>1</sup> (1) Kritisk skade på dige, straks udbedring (2) Skade der trænger til udbedring (3) Skade der holdes under observation

---

---

Der vil ikke blive investeret før lovliggørelsessagen er afgjort. Efterfølgende tilbød Mikkel Boelck, at man eventuelt forsøgsvis kunne låne en ståltrappe, som Nordstranden havde fået i overskud, efter at der var kommet sand på deres forstrand.

Efterfølgende er det aftalt med formændene for Pilevej (Henning Sørensen) og Platanvej (Svend Erik Poulsen), at de evt. sammen med Mikkel Boelck prøver at finde en løsning.

1.18 Brombærvej

Mikkel Boelck og Søren Holm – Ikke meget forstrand. (3)

Ved besigtigelse var der meget sand. Sekretæren oplyste, at Kystdirektoratet havde anmodet om plan for strandfodring i forbindelse med lovliggørelsen af skråningssikringen på Pilevej. I den forbindelse, foreslås, at strandfodringen i 2017 påbegyndes efter bølgebryderne ud for Nygårdsvej og mod øst til og med Pilevej.

BESLUTNING

Afventer strandfodring

1.19 Slåenvej 73 – beskadigelse

Mikkel Boelck og Søren Holm – Beskadigelse af skråningssikring ved arbejder. (3)

I forbindelse med nybygning var der kørt ud over fodstenene.

BESLUTNING

Holdes under observation.

1.20 Enebærvej 5

Stenlægning for lav, på det østlige hjørne. Stenlægning foran huset fandt man irrelevant, da der var trappe passage, der lå lavere end stenlægningen på begge sider.

BESLUTNING

Stenlægning ved det østlige hjørne, vil blive medtaget ved forårs gennemkørslen, meddeles ansøger.

1.21 Enebærvej 31

Stenlægning for lav. Stenlægning foran huset fandt man irrelevant, da der var trappe passage, der lå lavere end stenlægningen på begge sider.

BESLUTNING

Ansøger meddeles afslag.

1.22 Veststranden 11 – 51

Mikkel Boelck og Søren Holm – Meget vækst – inkl. hybenroser. (3) Bevoksningen på forstranden ønskede man ikke at gøre noget ved, da det ikke medfører skader på digerne, hvor bevoksning til gengæld ikke ønskes.

BESLUTNING

---

Taget til efterretning

1.23 Veststranden 75

Mikkel Boelck og Søren Holm – Fliser bag nr. 75 på en strækning af 10 meter er dårlig (2-3)

**BESLUTNING**

Den pågældende strækning lægges om.

1.24 Haveskoven

Mikkel Boelck og Søren Holm - Skråningssikring (stenlægning) er intakt, men der er ingen forstrand. (3) Overvejelser omkring fremtidig vedligeholdelse / sikring

**BESLUTNING**

Holdes under observation.

1.25 Bøgelund (mellem Egebjerggaard og Flyvesandet)

Mikkel Boelck og Søren Holm – manglende vedligeholdelse (eksempel)

En del af strækningen fra hofde 1 til hofde 27 er beskrevet med parallelværk på en samlet længde på ca. 1980 m. Arealet ligger fortrinsvis over kote 1.

Det som nok er benævnt "Bøgelund" ligger primært vest for vores interesseområde.

**BESLUTNING**

Taget til efterretning.

2. Bestyrelsesmødet

2.1 Behandling af punkter under besigtigelsen

Se foranstående

2.2 Østre Strandvej 242

Generel holdning til tagudhæng ind over 2 meter afstanden fra bygning til dige fod.

Vi har tidligere sagt ok for selv bærende terrasser, men ikke taget stilling til fremrykning af tagudhæng.

**BESLUTNING**

Godkendt

2.3 Pilevej – Skråningssikring

Orientering fra John Jensen om status på lovliggørelsen.

---

---

John Jensen beklagede den lange sagsbehandlingstid, men havde desværre ikke noget nyt at berette.

**BESLUTNING**

Taget til efterretning.

2.4 Strandfodring 2017

Det foreslås, at strækningerne Enebærvej – Pilevej og Soldalen – Kristiansminde fodres.

Ved besigtigelsen var der utroligt meget sand.

**BESLUTNING**

Udvikling ses an.

2.5 Flisebelægning

Evt. igangsættelse af arbejderne i efteråret.

**BESLUTNING**

Se under sagerne foranstående, det blev besluttet at hæve budgettet til kr. 200.000 årligt.

2.6 Bevoksninger

Der er meget bevoksning på digerne. Rydning af alt fra digekrone / vej og udad fjernes?

**BESLUTNING**

Der var enighed om, at fjerne al bevoksning på dige skråningerne, men det blev nævnt, at der var nogen, der havde nogle specielle roser, som de ikke ønskede fjernet og som ikke var hybenroser. Tager en drøftelse med entreprenør.

**BESLUTNING**

Advisering kunne ske ved, at der ved annoncering om både på forstranden, henvises til vores hjemmeside om vores beslutninger.

2.7 Overflade vand

Oversigt over afvandingsudløb langs vore kyststrækning, er under udarbejdelse. Vandcenter Syd og Nordfyns Kommune har haft rettet kontakt for at få registreret de respektive udløb, om de er med eller uden udpumpning osv.

Ved den megen nedbør i starten af juli var det igen galt med, at der stod vand op i folks kældre, toiletter mm.

Når årsagen forklares med, at det der forårsager det opstemte vand, skyldes folks drænaflødnings til kystkloakken, hvilket bevirker, at der går så meget vand i kloakken, at denne ikke kan tage fra, går det op for de fleste, at det er et selvforskyldt problem.

Jeg er pt. ved at udarbejde et notat om problemet til vores hjemmeside.

**BESLUTNING**

Taget til efterretning.

2.8 Område 5 og Område 6

Kristian Buhl Hansen, Snerlevænget 23, har fremsendt kort over ovenstående områder, med henblik på, at få etableret fælles udledning af overflade vand ved Kongshøjgårdsvej via samlebrønd.

**BESLUTNING**

Taget til efterretning

2.9 Hotelvej – Kristiansminde

Erik Bech Jensen, Sitkavænget 6, har gjort opmærksom på, at der gror japanergræs på udvendig side af dige og der er meget ukrudt mellem fliserne.

Der var ingen i bestyrelsen, der havde viden om japaner græs. Bestyrelsen er opmærksom på vækst mellem fliserne, og tager en drøftelse med entreprenøren om der er bedre løsninger.

Med hensyn til slåning af dige siderne, er der i efteråret kun slået et skår.

**BESLUTNING**

Vi tager det med i vores løbende sager.

2.10 Kystsikringsfond

Kjeld Kramsbjerg Hansen har henvendt sig på vegne af Landdistrikternes Udviklingsfond, som er interesseret i at lave en Kystsikringsfond, hvor alle sommerhuse i Danmark skal bidrage med kr. 2,00 pr. bebygget areal.

Kystsikringslaget er ikke interesseret i at deltage, da vi er af den opfattelse, at det er det samme som vi allerede har i dag.

**BESLUTNING**

Afslag meddeles spørger Kjeld Kramsbjerg Hansen.

3. Eventuelt

3.1 Ekskursions tur

Ekskursions tur i dagene tirsdag den 23. maj og onsdag den 24. maj 2017 til Sønderjylland med overnatning på Rudbøl Grænsekro.

3.2 Bestyrelsesmøde februar - marts 2017 – generalforsamling 2017

Skal helst afholdes inden den 10. marts 2017, hvorefter der var nogen der ikke kunne deltage, jeg foreslår derfor onsdag den 1. marts 2017.

---



Det Nordfynske kystsikrings-, dige- og pumpelag

CVR: 3013 9712

Referat 2016/2017

---

Generalforsamling mandag den 24. april 2017

Referat:

---

Mogens Stougaard

Bestyrelsen:

---

Bent Dyssemark

Formand

---

Povl Guldbrandt Jensen

Næstformand

---

Paul Hansen

---

Frede Kruse

---

Keld Styrbak

---

Søren Holm

---

Mikkel Boelck

---

Bjarne P. Nielsen (afbud)